

DATENRETTUNG WD 2 TB FESTPLATTE

2 TB WESTERN DIGITAL MYCLOUD FESTPLATTE MIT
OBERFLÄCHENSCHÄDEN - FACHHÄNDLER VERSUCHTE MIT
TESTDISK AUSZULESEN - VERSUCH SCHLUG FEHL

Von einem Fachhändler aus Österreich erhielten wir im Sommer 2017 eine 2 TB Western Digital Festplatte aus der WD MyCloud Gerätelinie. Ein Datenzugriff mit TestDisk war dem Fachhändler nicht möglich.

Zur Analyse mussten wir die Festplatte im Labor öffnen. Zu Tage traten Beschädigungen an den Magnetscheiben der Platte sowie schwerwiegende Beschädigungen an der Schreib-/ Leseinheit der Platte. Die Rettung erforderte den Einsatz von Ersatzteilen.

Ergebnis der
Rettung:
100 %

Gerettet
für 1259,- €

Unser Kunde hatte es eilig, jedoch kann man innerhalb der Datenrettung die Geschwindigkeit nur bedingt beeinflussen.

Western Digital
3.5" WD20EARS

WD 3.5" Festplatte aus einem WD MyCloud Gehäuse. Kein Datenzugriff mehr möglich. Oberflächenschäden und Schäden am Headkit.

Zufriedener
Kunde

Ein Rettungsergebnis von 100 % bei einer Rettungszeit von 20 Tagen inkl. E-Teil-Beschaffung und schwereren Beschädigungen an den Oberflächen ist noch im Rahmen. Das sah auch der Kunde so.

Bleiben wir in Verbindung

Tel. (0234) 962 90 390
Fax. (0234) 923 3128

Südring 23,
44787 Bochum (NRW)
<https://www.kuert-datenrettung.de>

